

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 三

工程名称: 阜宁县阜南镇20MW渔光一体光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24℃/15℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 新增随塘工程消缺施工. 对漏水管道进行修复. 现场施工人员3人 管理人员1人	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	大元	消缺施工 修复漏水管道.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李足贤		
记录人: 李足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李全忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建