

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 四

工程名称: 4# 安置房 20MW

天气: 雨
气温: 19℃/10℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 排水管道堵漏 现场施工人员3人		
施 工 情 况	施工单位 大元	施 工 内 容 及 进 度 排水管道堵漏	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 孙建强			
记录人: 孙建强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李全忠	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建