

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 和顺美阳渔场20MWp渔光一体光伏发电项目

天气: 阴转雨

气温: 23℃/13℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 水泵房外墙刷白。 排水管道经检查部分存在漏水现象,要求 施工单位行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	大元	水泵房外墙刷白 排水管道整改施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李延贤		
记录人: 李延贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李全忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建