监 理 日 志

工程名称：

日期	2018年4月26日 星期四	气候	多云	气温	23℃/13℃
监理人员动态：1名			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：2名					
施工机械动态：挖机一辆					
施工部位进度情况	11号方阵修坡				
检查发现的问题	施工质量符合设计要求.				
处理措施、意见、结果					
或其他协调内容					
记录人	李廷贤	总监签阅	李金忠		