监 理 日 志

工程名称：马鞍山画戟和县20MWP渔光一体光伏发电项目

日期	2018年4月8日 星期日	气候	晴天	气温	12℃~24℃
监理人员动态：2名。		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：24人					
施工机械动态：挖机2台。					
施工部位 进度情况	11#3阵安装组件电缆插件4人 10#3阵安装组件1队人安装组件电缆4人 挖机平整1#-6#3阵道路				
检查发现的问题	施工安全正常。				
处理措施、意见、结果	监理人员签字				
或其他协调内容					
记录人	李七中	总监签阅	李勉		