

# 监 理 日 志

工程名称: 和昌美兰海城2011年配套光伏发电项目

|            |                      |                 |     |    |         |
|------------|----------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年5月1日 星期二        | 气候              | 雨   | 气温 | 29℃/18℃ |
| 监理人员动态:    | 1名                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 8名                   |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 挖机一辆                 |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 5号方阵修坡<br>光伏区消缺下午雨停工 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 巡视现场施工正常             |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                      |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                      |                 |     |    |         |
| 记录人        | 叶廷贤                  | 总监签阅            | 李金忠 |    |         |