

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 10

工程名称: 和县善厚渔场2014年渔光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 34℃/25℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 光伏区消缺整改情况. 8#塘清塘排污井施工. 5#塘台阶模板安装施工. 符合设计要求. 现场安全施工正常.	
施 工 情 况	施工单位 大元	施 工 内 容 及 进 度 5#塘台阶模板安装施工. 8#塘清塘排污井施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		叶正贤
记录人: 叶正贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金高