

监 理 日 志

工程名称: 和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月3日 星期日	气候	多云	气温	28℃/18℃
监理人员动态:	1名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7名				
施工机械动态:	挖机-车辆				
施工进度情况 施工部位	鱼塘埋设排水管施工。 生产道路施工。				
检查发现的问题	巡视: 鱼塘排水施工。现场施工正常。生产道路整平符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	叶正贤	总监签阅	李金忠		

