

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

星期: 二

工程名称: 和顺县西河乡2011年海定-修光伏发电项目

天气: 阴
气温: 32℃/25℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 光伏区西侧/水渠模板安装施工. 车侧/薄露进水基础浇筑施工. 6#塘排污水井砌筑粉屑施工. 排污管铺设施工 现场施工人员21人 挖机一辆	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	太元	光伏区车侧/薄露进水基础浇筑施工. 西侧/模板安装 排污管短铺设. 6#塘排污水井砌筑粉屑施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李延贤		
记录人: 李延贤		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李全忠

