

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 6 日

天气: 多云  
气温: 26.1/21.2

星期:   
工程名称: 4.2.2 港尾渔场 20MWp 渔光互补光伏发电项目

|                            |                                       |               |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡查: 8#塘排污井砌砖施工, 现场施工人员下<br>回填水渠, 因变更. |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                  | 施 工 内 容 及 进 度 |
|                            | 大元                                    | 8#塘排污井砌砖      |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 下午因高温未施工                              |               |
| 本日现场监理人员                   | 李金忠                                   |               |
| 记录人: 李金忠                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠              |               |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建