监 理 日 志（ ）

日期：2018 年 9 月 30 日　　　　天气：晴
星期：日　　　　　　　　　　　气温：28°C/16°C
工程名称：如东兵房渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	巡视：光伏区西侧水泵房防盗门安装 西侧蓄水池浇筑施工。 现场巡检发现西侧水渠因有混凝土车行挤压导致水渠受损开裂，现场要求对受损水渠进行拆除进行整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	大元	西侧蓄水池浇筑施工 水泵房防盗门安装，房顶彩钢瓦安装 水渠口修整施工。
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

由 扫描全能王 扫描创建