

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月6日 星期二	气候	多云	气温	5℃~12℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏板进场 3车250片, 经现场人员抽检合格			
施工方人员动态:	6名				
施工机械动态:	吊机一台、挖机一台				
施工进度情况	未进行施工安装.				
检查发现的问题	有监理人员第一天进场巡视.				
处理措施、意见、结果	处理意见无				
协调内容或其他					
记录人	李坤	总监签阅	李在忠		