

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 07 日

天气：多云

星期：星期日

气温：15℃~26℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查时，检修车间屋顶安装支架人员不佩戴安全帽，发现后与施工方进行沟通，并对现场安全问题归拢形成监理工作联系单 ZHJL-HBTN-002。 巡视加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装时，要求施工方注意安全。 巡视检修车间安装光伏支架时，要求施工时每组支架之间要整齐。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	加工车间屋顶预制支墩定位放线 加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装就位 检修车间 2#光伏支架安装 预制仓定位放线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人:袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



检修车间 2#光伏支架安装



加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装就位