

监 理 日 志

日期：2017年 05月 21日

天气：晴转多云

星期：星期天

气温：21℃~33℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>2#检修车间组件安装完成，检查时发现，有个别组件安装不合格，要求施工方进行返工。</p> <p>1#检修车间安装支架时，发现未安装的组件摆放不整齐，要求施工方进行调整。</p> <p>检查预制仓基础浇筑，时挑檐板裂缝较多，要求施工方养护时间足够时，才能拆除模板。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 箱逆变基础底板浇筑 1#检修车间光伏组件安装 橡胶成品库支架安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		生金文、袁野、张红军
记 录 人：袁野		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



箱逆变底板浇筑



光伏组件安装