

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 07 日


天气：晴

星期：星期三

气温：19℃~30℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	预制混凝土支墩螺杆与螺母有，部分已经生锈。发送监理工作联系单 ZHJL-HBTN-012 至施工项目部，要求施工方进行整改。 整理监理资料并上传监理云。 原材料仓库光伏组件安装，要求施工人员注意每块光伏组件与压块之间的间隙不能超过 1mm，避免出现返工现象。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	型材主车组件安装 加工车间、橡胶原料库光伏组件接线 汇流箱安装 CPE 原料库光伏组件接线 箱逆变接地焊接 高压交流电缆接线头制作 原材料仓库光伏组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



高压交流电缆接线头制作



橡胶原料库光伏组件接线