

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 30 日

天气：晴

星期：星期四

气温：25℃~33℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料，进行分类归档，并上传监理云。 现场施工一切正常，无特殊情况。 制作组件接地线时，要求施工人员必须用液压钳制作。安装接地线时要求施工人员不能在组件边缘打孔。 安装摄像头的施工人员不佩戴安全帽，要求施工人员必须佩戴安全帽。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	组件接地线制作安装 厂区屋面摄像头安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	