

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

天气:晴

星期: 二

气温:10°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、按业主要求, 整理所需的监理资料。 2、巡视现场的施工情况, 维修马道的安装。按图纸施工。安装过程中发现, 每隔一跨少安装一个螺丝导致马道安装不结实, 要求施工方整改。 3、巡视现场的接地扁铁安装, 与厂房有可靠的连接点。且临时用电操作安全。 4、巡视防火墙的安装, 现场有安全设施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 华 工 程 建 设 集 团	1、2 人安装接地扁铁。 2、3 人安装防火墙。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):







北纬


$34^{\circ}17'$

东经

$117^{\circ}20'$

2017.10.31

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.10.31

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目