

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日

天气:晴

星期: 五

气温: 26°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上屋面检查护栏安装工作，因为高度不符合标准要求整改。与业主已联系。 2、了解施工进度计划。查看施工组织计划。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、安装护栏夹具及横梁。 2、收到连接件、螺丝。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人:马继超		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

北纬
 $34^{\circ}17'$
东经
 $117^{\circ}20'$



2017.04.14
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
 $34^{\circ}17'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.04.14

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

北纬

34°17'

东经

117°20'

2017.04.14

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目

