

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月27日

天气:晴


星期: 二

气温:29°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促施工人员安全文明施工。 2、巡视汇流箱侧电压工作,测试每组每串电压在 715V 左右。 3、电力局验收现场顺利完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、检查汇流箱的接线及电压是否有问题。 2、安排施工方对电力局的验收工作提出的问题及时做出整改。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	马继超	
记 录 人: 马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

北纬
34°17'
东经
117°20'



2017.06.21
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°16'
东经
117°20'



2017.06.27

徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
 $34^{\circ}16'$
东经
 $117^{\circ}20'$

2017.06.27
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目



北纬
34°16'
东经
117°20'

2017.06.27
徐州建机4.5MWp分布式光伏发电项目