## 监 理 日 志(

日期: <u>2017</u>年 <u>7</u>月 <u>7</u>日

天气:<u>雨</u> 气温:<u>32°</u>

星期: <u>五</u> 工程名称· 徐州建机 4 5 MWn 分布式光伏岩由顶目

_工程名称:徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目				
	1、克	施工现场	巡检,	督促工作人员安全文明施工。
监理工作	2、整理监理文件及监理云要上传文件。			
	3、排查所有并网汇流箱发现有部分端子未锁紧。要求施工方			
情况	检查。			
施工情况	施工单位			施工内容及进度
	江苏华	1、上午	因下雨	<b>万未施工</b> 。
	能建设	2、下午	·汇流叙	<b>首接地工作及桥架固定工作。</b>
	集团工			
	程有限			
	公司			
其、				
它				
事项				
本日现场监理人员 马继超				
记录人: 马继超 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				



