

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 34°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料,完善监理云。 2、巡查现场部分箱逆变门未上锁,个别箱逆变锁丢失。要求施工方配齐。 3、要求施工方抓紧协商施工问题,并抓紧按我方所出的消缺事项逐步按要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、处于停工状态,无施工人员。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):