监 理 日 志(

日期: 2017年 05 月 11

天气: _晴转多云 星期: 星期四 气温: 12~26℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

1、检查裕龙厂区 2、5、6#仓库屋面组件安装情况,目前各个小组在组件安装 过程中大部分工人都能做到不用手压在组件表面进行安装,但是仍有一小 部分工人工作时也会有。交待班组长、技术员在每天的班前讲话中加强安 监 理 全教育及成品保护方面的工作力度; 2、自5月6日起至今箱逆变设备基础施工已暂停多日,就此事与 EPC 总承包 工 作 项目负责人及施工单位技术员沟通,要求施工单位尽快回复工作,在保证 屋面组件施工进度的情况下抓紧土建分部工程进展; 情 况 3、昨日就屋面施工材料、垃圾杂物清运工作今日进行复查,施工单位已安排 人员对组件护角纸片进行回收,集中堆放,但材料目前仍未开始回收清点 工作。 施工单位 施工内容及进度 1、裕隆: 2、5、6#仓库屋面组件安装。 施 工 情 况 其 它 事 项 本日现场监理人员 史 靓 记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):