

监 理 日 志

第 9 页 共 页

2017 年 04 月 28 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 31℃ 最低 13℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.主要施工内容: 组件的散料, 现场施工工序符合安全要求。 机械 叉车 2 台 吊车 1 台 巡查过程中发现有一根损坏变形的支架, 要求对于进场的材料要检查之后再行安装, 对于损坏变形的支架绝对不能进行安装, 有缺陷的构配件绝对不能使用。		
 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd. 工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司 河北领世陶瓷有限公司厂房 屋顶光伏发电项目 施工部位: 支架 当前日期: 2017年4月28日		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:
(1) 天气和施工环境情况。