


监 理 日 志

第 11 页 共 页

2017 年 04 月 30 日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 29℃ 最低 10℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.主要施工内容: 组件上料、组件散料、组件安装、支架上料、散料。 巡视现场发现, 有将组件放置于采光带的现象, 既不安全又影响陶瓷厂采光, 要求调整工序, 采光带上严禁放置物品。   常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd. 工程名称:高邑县恒光新能源有限公司 河北领世陶瓷有限公司厂房 屋顶光伏发电项目 施工部位:组件安装 当前日期:2017年4月30日		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。