

监 理 日 志

天气: 晴

日期: 2017 年 05 月 27 日

气温: 18℃-36℃

星期: 六

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶窑厂屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查组件安装情况, 光伏线铺设. 检查现场安全 无安全隐患 检查接地扁铁散料路径 检查过程中发现南向北 第一中窑厂房北侧屋面. 已完成安装的光伏阵列中 有一块组件人为原因破裂. 已要求施工单位立即整改 于当场整改替换完成.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 核 联 达	施 工 内 容 及 进 度 组件安装 光伏线铺设. 接地扁铁散料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元华
记录人: 姜元华		总监理工程师: 姜元华

本日
记录