

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 07 日

天气: 多云

星期: 星期三

气温: 18~28

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查，正常无事故。 巡视现场问题消缺： 二号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接，搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材，焊点下放置板。 二号屋顶组串接线检测。每一组进行开路电压复检，防止不通或少接情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 军 辉 建 设 集 团 有 限 公 司	现场问题消缺。 屋顶接地网改造施工。 直流电缆接线复查。 今日施工人数 9 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

