

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 10 日

天气: 多云

星期: 星期六

气温: 18~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查，正常无事故。 巡视现场问题消缺： 一号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接，搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材，焊点下放置板。 一号屋顶防水修复复查。施工人员对之前修复不合格的地方进行重新固定打胶。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	现场问题消缺： 屋顶接地网改造施工。 屋顶防水修复复查施工。 今日施工人数 9 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	





常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 全场消缺
当前日期: 2017年6月10日