

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

天气: 多云

星期: 星期日

气温: 18~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视现场问题消缺: 一号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接, 搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材, 焊点下放置板。 箱变外侧进行防水打胶处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	现场问题消缺: 屋顶接地网改造施工。 今日施工人数 9 人。
其 它 事 项		

本日现场监理人员	黄崇洋
记录人： 黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：





2017/06/11



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 全场消缺

当前日期: 2017年6月11日