

监 理 日 记()

日期：2017年 6月 4日

星期： 日

工程名称：青阳海善二期6MW项目

天气： 晴

气温： 16-28℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场安全网. 经查个别工人未戴安全帽. 短裤. 凉鞋. 临边防护部分地方缺失. 破损. 工完场清不到位. 以上问题已告知施工单位要求立即整改. 经查下班前施工单位已整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 箱变间 接地 电缆沟开挖 2. 电缆沟电缆支架焊接. 3. 接地网扁铁焊接. 4. 丁房加固 (11人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员 常 勇		
记录人: 常 勇		总监 (总监代表): 胡德林