## 监理 日志( )

日期: <u>2017</u>年<u>05</u>月<u>11</u>日 星期: 四

监

理工

作情

况

天气: <u>晴</u> 气温: 15~31°

工程名称: \_樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

1、1#生产车间组件安装前,没有对支架的倾角进行自检和调整,巡视的过程中发现倾角安装不符合设计要求,出现大于13°和小于11°的情况。

- 2、2#车间组件阵列端部压块没有压在组件上的横梁,已用连接件连接长横梁。
- 3、巡视压扁胶排车间时,在组建散料的过程中发现有工人随意踩踏组件,对此向总包单位发送监理通知单和罚款单。
- 4、巡视退火车间支架安装,检查安装的倾角小于 12-1°,不符合设计要求;同时发现在安装支架的过程中用螺母垫在斜梁底部。
  - 5、检查逆变器基础放线、绑扎钢筋,均符合设计要求。
  - 6、检查汇流箱安装,横平竖直,安装高度满足设计要求。

	施工单位	施工内容及进度
	天津中能	1、1#生产车间屋面组件安装完成 441 块, 累计完成块 1241 (共 3652)。
	投能源科	(共7人)
	技有限公	2、2#生产车间组件安装完成 184 块,累计完成 1624 块(1936 块);
施	司、	支架安装完成 5%, 累计完成 95%; 汇流箱安装完成 6 台(共 6 台)。(共
工	山东军辉	9人)
情	建设集团	3、压扁胶排车间组件安装完成 128 块,累计完成 128 块;组件吊装、
况	有限公司	散料完成 28 箱 (728 块),累计完成 1196 块 (1936 块)。(共 8 人)
		4、退火车间安装支架完成 10%, 累计完成 65%。(共 15 人)
		5、拉丝车间配重基础浇筑完成 274 个,累计完成 1804 个(共 1822 个)。
		(共18人)
		6、料场车间支架安装完成5%。累计完成5%。(共6人)
		7、集中式逆变器基础放线、绑扎钢筋、安装模板。(共3人)
		8、屋面防雷接地网Φ10 热镀锌钢筋进场 100%。
其		
它		
事		
项		

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

夏志兵

本日现场监理人员

记录人: 夏志兵















