## 监理日志()

日期: <u>2017</u>年<u>06</u>月<u>09</u>日 星期: 五

监

理工作情况

天气: <u>多云</u> 气温: \_\_23~31°

工程名称: \_樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

- 1、巡视退火车间组件端 MC4 接头制做, MC4 接头制做牢固、可靠。
- 2、巡视料场车间组件区域光伏电缆绑扎,
- 3、检查拉丝车间汇流箱端 2×95mm² 电缆接线端子制做,检查发现 1 台汇流箱内接地线没有安装上。
  - 4、检查开关站一次、二次设备、SVG 接线。

夏志兵

本日现场监理人员

记录人: 夏志兵

5、电缆沟回填前,要求清理沟内尖锐的石头及杂物,然后回填。

	施工单位	施工内容及进度
	天津中能	1、退火车间#C3~#C6 汇流箱光伏电缆放线完成,累计完成 6 台; MC4
	投能源科	接头制作完成 30%,累计完成 30%。(共 10 人)
	技有限公	2、料场车间光伏电缆绑扎完成 40%,累计完成 40%。(共 5 人)
施	司、	3、拉丝车间组串串线完成 60%,累计完成 100%。(共 6 人)
工	山东军辉	4、拉丝车间汇流箱端 2×95mm² 电缆接线端子制做完成 6 台(共 6 台)。
情	建设集团	(共3人)
况	有限公司	5、开关站一次设备、二次设备, SVG 接线。(共 6 人)
		6、外线 3×240mm² 电缆和通讯线放线、穿管、回填完成,户外预付费
		计量柜安装。(共12人)
		7、电缆横穿过路段路面浇筑混凝土恢复。(共3人)
其	开关站一次设备电气试验。	
它		
事		
项		

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):







