

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23~34°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视退火车间避雷网支墩安装,均按照要求将避雷网支撑离屋面。在巡视的过程中发现少部分电缆桥架没有盖严实,掉落在地上。 2、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	1、退火车间和拉丝车间安装完成避雷网支墩。(共 2 人) 2、退火车间生锈支架涂银粉漆。(共 1 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员 夏志兵		
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



避雷网支墩安装



电缆桥架盖板掉落在地