## 监 理 日 志

日期: <u>2017</u>年<u>04</u>月<u>29</u>日

天气: <u>晴</u> 气温: <u>19~32℃</u>

星期	月: <u>星期六</u>	
上 上 监理工作情况	全名称: <u>樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目</u> 1、1#生产车间组件吊装到屋面,要求将组件及时分散,严禁集中堆放。 2、巡视 2#生产车间支架安装,由于立柱切割存在错误,导致安装后斜梁不在同一平面。 3、检查配重基础浇筑,配重基础、预埋件预埋尺寸符合设计要求。	
施工情况	施工单位 天投有司东设限 山建丙	施工内容及进度 1、1#生产车间屋面组件的吊装、散料,完成 624 块,累计完成 1456 块(共 3714 块)。(共 7 人) 2、料场车间配重基础浇筑完成 557 个(共 2822 个)。(共 22 人) 3、2#生产车间支架安装,完成 20%(包括底座、立柱、斜梁安装,横梁未安装,斜梁倾角未调整)。(共 22 人)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	夏志兵     总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



