

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 29

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 15~25°

工程名称: 菏泽居靓尔家居 5.9MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1 与业主方总包方检查施工现场施工进度及安全隐患发现以下问题 2 检查 10#13#屋面支架安装发现个别夹具存在缺少垫片和紧固不紧的情况, 现场要求整改处理。 3 现场个别施工人员带安全帽应付差事, 现场要求整改。 4 检查安全措施落实情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	10#13#屋面支架安装 9#12#屋面支架吊装放线 2#屋面组件安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



总包和业主屋面检查



接底线按图施工

2017-04-29



组件安装

2017-04-29

