

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 21_ 天气 晴
 星期: 五 气温: 20-35°
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场消缺工作施工正在进行监控安装, 及检修通道之家下料施工, 检修通道盖板加固施工等。 2、下午乐叶初检小组进行初检会议, 对提出的问题做好记录, 对下一步消缺提出要求。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	荷 泽 市 翰 源 电 力 设 备 有 限 公 司	屋面修复施工人员 3 人, 盖板加固 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

