

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 22_ 天气 晴
 星期: 六 气温: 20-35°
 工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场进行安全巡视，现场正在进行检修通道支架切割作业，检查接地点牢固可靠，并配备灭火器，检查支架尺寸符合图纸设计。 2、巡视现场发现部分监控接线盒内线路杂乱，电路无固定，接线盒未关闭，现场要求施工人员对接线盒内线路进行绑扎，插盘进行固定施工完成后及时关闭接线盒防止暴晒或进水。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	监控设备施工 2 人 支架下料 3 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

