

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 11 天气 晴

星期: 五 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视各屋面检修通道施工,发现局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改,部分马道支架安装不整齐美观,以现场要求整改。 2、督促施工方加紧订购防鼠网,防止老鼠进入基础内部咬坏电缆导致短路。 2,整理监理资料上传监理云。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	运维通道完成 90% 10 人	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	