

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 天气 晴

星期: 一 气温: 20-35°

工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视设备基础渗水情况, 部分基础内部存在少部分积水及淤泥, 以通知施工单位抓紧清理后做好进出线口封堵。 2、巡视各屋面组件接地线安装, 部分接地线连接不牢固以现场要求整改。 3、整理资料, 上传监理云。		
	施工单位	施工内容及进度	
	菏泽市翰源电力设备有限公司	组件接地线施工 8 人 完成 50%	
其它事项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	