

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年10月31日

星期: 二

工程名称: 二期

天气: 晴
气温: 13℃~24

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 升压站东侧护坡底部钢筋绑扎。 2. 光伏区碎石厂2号机基基础浇筑板。 3. 现场巡视时发现在浇筑时一定区域墙底发生漏振的现象。	
施 工 情 况	承包单位 十一科技	施工内容及进度 1. 升压站浇筑2人负责 2. 光伏区碎石厂4人施工。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李坤 记录人: 李坤 总监 (总监代表): 李坤	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建