

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 13 日

星期: —

天气: 7月

气温: 16℃~24℃

工程名称: 于都二期

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:

1. 升压站南侧护坡开始喷浆. 并检查上周绑扎钢筋漏扎情况. 检查已整改.
2. 光伏四区挖土机继续向推进. 今天下午增加一台挖土机, 现场要扣在施工作业安全道路上. 安排人员在现场指挥避让行人. 远离施工场地.
3. 今天下午针对前期委托材料与畜圈施工队剩余材料进行检查. 并统计上报业已.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

十
一
科
技

1. 升压站护坡防护施工队是6名.
2. 光伏四区6人负责施工.
3. 施工现场挖土机2台. 铲车一台.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李坤

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制

