

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 20-30°

工程名称: 干都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 巡视开关站、2区、3区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查 2区 钻孔, 因下雨有个别桩孔内有淤泥, 造成孔深没达到设计要求, 已通知施工方整改, 明日检查。 检查 开关站 SVG 及主变基础钢筋绑扎, 数量、直径、尺寸均符合设计要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 985 478 1064">施工单位</th><th data-bbox="478 985 1276 1064">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 1064 478 1355"></td><td data-bbox="478 1064 1276 1355"> ① 2区 罐边桩钢筋笼安装固定, 施工人数 15 人。 ② 开关站 SVG 挡土墙钢筋绑扎, 主变基础钢筋绑扎, 预制仓混凝土浇筑, 构架基础拆模, 施工人数 12 人。 ③ 3区 平整土地。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		① 2区 罐边桩钢筋笼安装固定, 施工人数 15 人。 ② 开关站 SVG 挡土墙钢筋绑扎, 主变基础钢筋绑扎, 预制仓混凝土浇筑, 构架基础拆模, 施工人数 12 人。 ③ 3区 平整土地。
施工单位	施工内容及进度				
	① 2区 罐边桩钢筋笼安装固定, 施工人数 15 人。 ② 开关站 SVG 挡土墙钢筋绑扎, 主变基础钢筋绑扎, 预制仓混凝土浇筑, 构架基础拆模, 施工人数 12 人。 ③ 3区 平整土地。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	张金贵 刘元				
记录人: 张金贵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				