

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 6 月 4 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 21°—30°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视花洲区施工现场, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。 检查立柱安装, 排列整齐, 螺帽紧固, 符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		花洲区支架立柱安装, 施工人数 7 人。
其 它 事 项	修材料堆放场地道路。	
本日现场监理人员	张金星, 刘元。	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	