

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 18℃

工程名称: 于都三期

监 理 工 作 情 况	<p>安全监理今日巡视光伏2区施工现场, 未发现安全隐患, 安全员在场,</p> <p>② 巡视开关站发现三相配电箱; 箱门脱落, 并且没有接地, 已通知施工方整改, 待查。</p> <p>检查主变附件安装, 发现附件表面有擦痕, 脱漆现象, 已通知施工方整改, 待查。</p> <p>检查光伏2区支架檩条安装, 符合要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>光伏电缆, 电力电缆到货。</p>	
本日现场监理人员	张金星, 刘元	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	