

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 17 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25℃~34℃

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	现场检查: 钻孔时检查发现有局部深度未达到设计要求 现场口头通知施工负责人尽快整改。 今天下午检查时钻孔深度已整改完毕符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
十 一 科 技	1. 破下, 安装支架 17h 2. 搬走支模 3h 3. 检查支模情况 3h 4. 钻孔 机台一台 1h 2h	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李士坤 王 凡	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

