

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 28 日

天气: 晴天

星期: 五

气温: 27℃~38℃

工程名称: 于都二村

监 理 工 作 情 况	光伏区逆变器接线, 要求规范接线, 做到防短路。 光伏区汇流箱接线, 振捣严实。 检查自拌砼材料。 破北光伏支架安装。	
施 工 情 况	施工单位 十一 种 技	施工内容及进度 1. 光伏区 7 人, 逆变器, 汇流箱接线。 2. 破北光伏支架安装, 13 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李士中, 刘益辉
记录人: 刘益辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

