

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 12日

星期: 四

天气: 阴转雨

气温: 25℃-34℃

工程名称: 王都二期

监 理 工 作 情 况	光伏3区逆变器汇流箱安装, 要求整改。 发现有部分工人不穿工作服, 在现场抽烟, 严令下停止。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		光伏3区12名工人, 逆变器完成量百分之十五, 汇流箱完成百分之八。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	李坤 刘凯文		
记录人: 刘凯文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

