

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 21日

星期: 一

天气: 多云

气温: 27℃-37℃

工程名称: 子都二期

监 理 工 作 情 况	巡视光伏3区组件调整, 光伏组件组串联接。 15井箱变冲击试验, 送电完毕, 具备电源验收要求。 箱变临时围栏安装完成, 施工现场还有部分 工人不戴安全帽问题。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		光伏3区破厂工人共25名。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 李士冲 刘致超			
记录人: 刘致超		总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建