

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月29日

星期: 二

工程名称: 御二里4

天气: 多云

气温: 25~28℃

监
理
工
作
情
况

验收合格区, 两名工人在母接部位刷防锈漆。
两名工人在地库钢梁刷双色标志,

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

验收合格区工人共4名,

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘致辉

记录人: 刘致辉

总监(总监代表):

李成