

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 20 日

星期: 三

工程名称: 手标二期

天气: 雷阵雨

气温: 25~26℃

监
理
工
作
情
况

巡视该站区两名工人在焊接部位刷防锈漆。
一名工人在焊接部位刷双色标志。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

该站区工人共3名。

其
它
事
项

本日现场监理人员 刘秋华

记录人: 刘秋华

总监(总监代表): 李冲