

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 8 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26-37℃

工程名称: 王柳二期

监
理
工
作
情
况

光伏区光伏区调整混凝土立柱, 混凝土立柱养护, 混凝土养护一定要到位, 混凝土立柱调整到位, 符合图纸要求。
光伏区与集电装置要严格按照规范要求, 引下线, 组件引下线, 每部分工人不穿工作服。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

光伏区工人4名。

光伏区工人22名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘红辉

记录人: 刘红辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建